

**Omschrijving:** Zijdeglanzende, goeddekkende aflak, decoratieve aflak voor een decoratieve afwerking van hout, harde kunststoffen en metaal. Voor binnen en buiten.

**Toepassing:** Op houtwerk en voorbehandeld metaal/kunststof.

**Eigenschappen:**

- Optimale dekking
- Duurzaam
- Goed weervast
- Goede vloeïing
- Goed kleurbehoud

**Kleur:** Wit en diverse ready mix kleuren. Ook leverbaar in meer dan 20.000 kleuren via het Finess kleurmengsysteem.

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Binnen in 1 of 2 dunne lagen, buiten altijd in 2 dunne lagen aanbrengen. Na elke laag licht schuren en stofvrij maken.

**BELANGRIJK:** Respecteer het rendement en de droogtijd tussen de lagen. Te dikke lagen vertragen de droogtijd en kunnen leiden tot defecten in de droge film.

**Verbruik:** Ca. 14-16 m<sup>2</sup>/liter per laag.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 3 uur.

Overschilderbaar na ca. 20 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** Oppervlakken dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

**Onbehandeld hout binnen:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Finess Grondverf aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Zijdeglans.

**Onbehandeld hout buiten:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Finess Grondverf aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden plamuren. Vervolgens een tweede onverdunde laag Finess Grondverf aanbrengen. Afwerken met 2 lagen Finess Zijdeglans.

**Schilderwerken in goede staat:** Zorgvuldig ontvetten met ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij maken. Indien nodig bijwerken met plamuur en Finess Grondverf. Geheel gladschuren. Afwerken met 1 laag Finess Zijdeglans.

**Schilderwerken in slechte staat:** Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als "onbehandeld hout".

**Onbehandeld MDF, spaanplaat e.d.:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Finess Grondverf aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren. Dan een tweede laag Finess Grondverf aanbrengen. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Zijdeglans.

**Onbehandeld metaal:** Vet, eventuele walshuid en roest zorgvuldig verwijderen. Eerst behandelen met een geschikte Finess roestwerende menie. Dan een laag Finess Grondverf aanbrengen. Afwerken met Finess Zijdeglans.

**Harde kunststoffen:** Ontvetten, licht schuren en ontstoffen. Voorbehandelen met 1 laag Finess Multiprimer. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Zijdeglans.

**Pleisterwerk:** Dient volledig droog, stof- en vetvrij te zijn. Vervolgens 1 laag Finess Grondverf aanbrengen. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Zijdeglans.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Alkydhars

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en extenders

**Oplosmiddel:** Alifatische en licht aromatische KWS

**Vaste bestanddelen:** 65-79% in gewicht, afhankelijk van de kleur

**S.G.:** 1,03 - 1,37 g/ml, afhankelijk van de kleur

**Viscositeit:** ICI Rotothinner 9 Poise @ +20°C

**Aanbevolen laagdikte:** 45 Micron droog (70 Micron nat)

**Maalfijnheid:** 25 Micron

**Glansgraad:** 30-35% met glansmeter Gardner 60°

**Tint:** Wit en diverse kleuren

**Vlampunt:** 39°C

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** White spirit of verfreiniger.

**Prestaties:** Hoge weerstand tegen chemische onderhoudsproducten. Perfecte afronding. Hechting G.T.O.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Niet verwerken in de felle zon en bij kans op regen. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om vervorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.